



ISIRI
13692-1
1st . Edition

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
Institute of Standards and Industrial Research of Iran

استاندارد ملی ایران
۱۳۶۹۲-۱
چاپ اول

کانه های آهن - اندازه گیری مقدار سیلیسیم
- قسمت ۱: روش های وزن سنجی

**Iron ores-Determination of silicon content –
part1:Gravimetric methods**

ICS:73.060.10

بهنام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه^{*} صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف-کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهره گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش ، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization Internationale de Métrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«کانه های آهن - اندازه گیری مقدار سیلیسیم -
قسمت اول: روش های وزن سنجی»**

سمت و / یا نمایندگی

رئیس:

ایران نژاد، مهدی

(دکترای فرآوری مواد معدنی)

دانشگاه امیر کبیر

دبیر:

مصطفوی، بی تا

(فوق لیسانس شیمی)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران

دری فر، ساسان

(لیسانس بازرگانی)

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه
فنی و مکانیک خاک استان فارس

حق بین، معصومه

(لیسانس شیمی)

کارشناس

خیراندیش، ایمان

(لیسانس مهندسی معدن)

شرکت فروسیلیس ایران

شريعی پور، محمد

(لیسانس متالوژی)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فلاح، عباس

(لیسانس زمین شناسی)

کارشناس

فلاحی، افسون

(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

فاسملویان، محدثه
(لیسانس شیمی)

عظیمی ، میکایل
(لیسانس مهندسی مکانیک)

نیرومند، سارا
(فوق لیسانس شیمی)

همایون سرشت، محسن
(لیسانس متالوژی)

فهرست مندرجات

عنوان	صفحة
آشنایی با مؤسسه استاندارد	ب
کمیسیون فنی تدوین استاندارد	د
پیش گفتار	ز
هدف و دامنه کاربرد	۱
مراجع الزامی	۱
اصول آزمون	۱
مواد وایا واکنشگرها	۲
وسایل	۳
نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها	۳
روش انجام آزمون	۴
بیان نتایج	۸
گزارش آزمون	۹
پیوست الف (الزامی) نمودار گردشی روش پذیرش مقادیر تجزیه ای آزمونه ها	۱۰
پیوست ب (اطلاعاتی) استنتاج تکرار پذیری و رواداری قابل قبول	۱۱
پیوست پ (اطلاعاتی) داده های مربوط به دقت آزمایشات تجزیه ای بین المللی	۱۲
	۱۳

پیش گفتار

"استاندارد" کانه های آهن - اندازه گیری مقدار سیلیسیم- قسمت اول : روش های وزن سنجی " که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت آیین آرام تهران تهیه و تدوین شده و در یکصد و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مواد معدنی مورخ ۸۹/۸/۲۳ . مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استاندار بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد .

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
ISO 2598-1:1992, Iron ores - Determination of silicon content - part1: Gravimetric methods

کانه‌های آهن – اندازه‌گیری مقدار سیلیسیم- قسمت ۱: روش‌های وزن سنجی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقدار سیلیسیم در کانه‌های آهن به دو روش وزن سنجی می‌باشد. این روش‌ها در گستره عیار آهن از ۱۰ درصد (جرمی- جرمی) تا ۱۵ درصد (جرم- جرمی) در کانه‌های طبیعی آهن و کانه‌های تغلیظ شده (کنسانتره) و همچو ش (آگلومرها) و محصولات کلوخه‌ای^۱ کاربرد دارد.

روش اول برای کانه‌های آهن با مقدار عامل احیا کننده بیش از ۲ درصد (جرمی- جرمی) به عنوان مثال پیریت یا کانه‌های با مقدار فلور بیشتر از ۱۰ درصد (جرمی- جرمی) کاربرد ندارد. این روش برای کانه‌های با عیار پایین‌تر که مقدار عناصر آمفوتران‌ها بالا است، توصیه می‌شود.

روش دوم می‌تواند برای کانه‌هایی که مقدار فلور آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد (جرمی- جرمی) است، کاربرد داشته باشد. این روش برای کانه‌هایی با عیار بالا که مقدار گانگ^۲ آنها کم است، توصیه می‌شود.

یاداوری- برای کانه‌هایی که مقدار سیلیسیم آنها کمتر از ۵ درصد (جرمی- جرمی) است، روش مشخص شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۹۲-۲ بهتر است.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است :

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۷۳، کانه آهن - آماده سازی نمونه

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۵۶، ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی - بورت‌ها - ویژگی‌ها

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۵۹، لوازم شیشه‌ای آزمایشگاهی - پی‌پت‌های تک نشانه - مشخصات

۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۸۴، کانه آهن - آماده سازی آزمایه‌های خشک شده برای تجزیه

۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۲۰، شیشه آلات آزمایشگاهی - بالن‌های حجم سنجی با یک خط نشانه - ویژگی‌ها

2-6 ISO 2596:1986 ,Iron ores-Determination of hygroscopic moisture in analytical samples- Gravimetric and Karl Fisher methods

2-7 ISO 3081:1986, iron ores – increment sampling – manual method

2-8 ISO 3083, Iron ores –Preparation of samples-Manual method

۳ اصول آزمون

1-Sinter products

2- gangue

تجزیه آزمونه به روش ۱ یا ۲ صورت می‌گیرد.

روش ۱ تجزیه به وسیله ذوب با سدیم پروکسید و درادامه بر هم کنش با هیدروکلریک اسید و پرکلریک اسید یا روشن ۲ تجزیه به وسیله بر هم کنش با هیدروکلریک اسید، نیتریک اسید و پرکلریک اسید (همچنین در صورت نیاز، به اضافه بربیک اسید) و تبخیر بخار پرکلریک اسید. صاف کردن دی‌اکسید سیلیسیم^۱ و باقیمانده ها و ذوب با سدیم کربنات و انحلال با هیدروکلریک و پرکلریک اسید، تبخیر محلول روش ۱ یا ۲ به بخار ات حاصل از پرکلریک اسید و صاف کردن دی‌اکسید سیلیسیم رسوب شده. احتراق دی‌اکسید سیلیسیم ناخالص و وزن کردن آن، برهم کنش باقیمانده احتراق با هیدروفلوریک اسید و سولفوریک اسید و در ادامه احتراق و دوباره وزن کردن.

۴ مواد و / یا واکنشگرها

در کلیه اندازه‌گیری‌های شیمیایی از واکنشگرها با درجه خلوص تجزیه‌ای و آب مقطر یا آب خالص معادل آن استفاده کنید.

- | | |
|------|---|
| ۱-۴ | سدیم پروکسید (Na_2O_2) به صورت پودر |
| ۲-۴ | بوریک اسید (H_3BO_3) برای استفاده در یادآوری بند ۲-۱-۴-۷ |
| ۳-۴ | سدیم کربنات (Na_2CO_3) بدون آب |
| ۳-۴ | نیتریک اسید با جرم حجمی ۱/۴ گرم بر میلی لیتر |
| ۴-۴ | هیدروکلریک اسید با جرم حجمی ۱/۱۶-۱/۱۹ گرم بر میلی لیتر |
| ۵-۴ | هیدروکلریک اسید با جرم حجمی ۱/۱۶-۱/۱۹ گرم بر میلی لیتر رقیق شده با نسبت ۱ به ۱ |
| ۶-۴ | هیدروکلریک اسید با جرم حجمی ۱/۱۶-۱/۱۹ گرم بر میلی لیتر رقیق شده با نسبت ۱ به ۹ |
| ۷-۴ | پرکلریک اسید با جرم حجمی ۱/۶۷ گرم بر میلی لیتر و ۷۰ درصد (جرمی-جرمی)
و یا با جرم حجمی ۱/۵۴ و ۶۰ درصد (جرمی-جرمی) |
| ۸-۴ | سولفوریک اسید با جرم حجمی ۱/۸۴ گرم بر میلی لیتر رقیق شده با نسبت ۱ به ۱ |
| ۹-۴ | سولفوریک اسید با جرم حجمی ۱/۸۴ گرم بر میلی لیتر رقیق شده با نسبت ۱ به ۹ |
| ۱۰-۴ | هیدروفلوریک اسید ۴۰ درصد (جرمی-جرمی)، با جرم حجمی ۱/۱۳ گرم بر میلی لیتر
و یا ۶۰ درصد (جرمی-جرمی)، با جرم حجمی ۱/۱۸۵ گرم بر میلی لیتر |
| ۱۱-۴ | نیتریک اسید با جرم حجمی ۱/۴۰ گرم بر میلی لیتر |

۵ وسایل

وسایل معمولی آزمایشگاهی شامل پیپت‌های تک نشانه و بالنهای حجمی تک نشانه براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۷۵۲۰

۱-۵ بوته نیکلی زیرکونیمی یا شیشه‌ای با گنجایش حدود ۴۰ میلی‌لیتر

۲-۵ بوته پلاتینی با گنجایش حدود ۴۰ میلی لیتر

۳-۵ اسپاتول نیکلی

۴-۵ کوره مافل^۱ که قابل تنظیم روی $C \pm 2^{\circ}$ بوده و تا دمای $C = 400^{\circ}$ را اندازه گیری کند.

۶ نمونه برداری نمونه ها

۷ نمونه آزمایشگاهی

در تجزیه شیمیایی برای نمونه های با دانه بندی زیر $100\text{ }\mu\text{m}$ براساس استاندارد ISO 3081 یا استاندارد ملی ایران به شماره ۹۷۳ نمونه برداری کنید. آماده سازی براساس استاندارد ملی ایران شماره ۹۷۳ یا ISO 3083 انجام شود. در مورد کانه هایی با آب پیوندی یا ترکیبات اکسید پذیر قابل توجهی دارند، دانه بندی زیر $16\text{ }\mu\text{m}$ بکار برد.

یادآوری—در استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۸۴ راهنمایی برای آب پیوندی یا ترکیبات اکسید پذیر قابل توجه، تهیه شده است.

۸-۶ آماده سازی اولیه آزمایه

براساس نوع کانه، مراحل ۱-۲-۶ یا ۲-۲-۶ را انجام دهید.

۸-۶-۱ کانه هایی که آب پیوندی یا ترکیبات اکسید پذیر قابل توجهی دارند و عیار دی اکسید سیلیسیم آنها بالای ۱۰ درصد (جرمی- جرمی) است.

هنگامی که مقدار دی اکسید سیلیسیم بالای ۱۰ درصد (جرمی- جرمی) است، آماده سازی آزمایه در هریک از انواع کانه های زیر، براساس ISO 2596 انجام می شود :

الف) کانه های آهن فرآوری شده^۲

ب) کانه های طبیعی یا فرآوری شده که مقدار سولفور در آنها بیشتر از ۲/۰ درصد (جرمی- جرمی) می باشد.

ج) کانه های طبیعی یا فرآوری شده که مقدار آب پیوندی در آنها بیشتر از ۲/۵ درصد (جرمی- جرمی) می باشد.

۸-۶-۲ کانه های خارج از دامنه ۱-۲-۶

یک آزمایه خشک شده به شرح زیر تهیه کنید.

نمونه آزمایشگاهی را کاملاً مخلوط نمایید. این عمل را آن قدر ادامه دهید که یک آزمایه که نماینده کل

محتویات نمونه باشد، تهیه نمایید. آزمایه را در دمای $(105 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۸۴

خشک کنید. (این یک آزمایه از پیش خشک شده است).

۷ روش انجام آزمون

۷-۱ تعداد اندازه گیری ها

۱-Muffle furnace

۲-Processed

روی هرآزمایه از قبل خشک شده ، باید اندازه‌گیری حداقل دوبار و بطور مستقل براساس پیوست الف صورت گیرد.

یادآوری - واژه مستقل به این معنی است که نتیجه دوم و هر نتیجه بعدی تحت تاثیر نتیجه (ها) قبلی نمی باشد . برای این روش تجزیه ای خاص، این شرایط به معنی تکرار روش کار به وسیله آزمون گر یکسان در زمان متفاوت یا توسط آزمون گر متفاوت که در هر مرحله دوباره کالیبراسیون مناسب را انجام دهد، می باشد.

۲-۷ آزمونه

آزمونه را با تقریب ۰۰۰۲ / ۰۰۰۲ گرم وزن کنید.در جدول ۱ مقدار آزمایه خشک شده اولیه مشخص شده است.

جدول ۱- جرم آزمونه

مقدار سیلیسیم درصد(جرمی - جرمی)	جرم آزمونه گرم
۱-۱۰	۱/۰
۱۰-۱۵	۰/۵

یادآوری - آزمونه باید جداشود و سریع وزن شود تا از جذب رطوبت جلوگیری شود.

۳-۷ آزمون شاهد و آزمون کنترل

در هر دوره آزمایش، هم یک آزمون شاهد و هم یک آنالیز بر روی ماده مرجع گواهی شده از همان نوع کانه به صورت موازی با نمونه های کانه ، تحت شرایط یکسان، آزمون انجام می شود.آماده سازی اولیه آزمایه از پیش خشک ماده مرجع گواهی شده باید براساس بند ۲-۶ باشد.

یادآوری - ماده مرجع باید از نوع نمونه مورد اندازه‌گیری بوده و هردو باید به اندازه کافی خواص مشابه داشته باشند تا در هر شرایطی ، نیاز به اعمال تغییرات قابل ملاحظه‌ای در روش تجزیه ای نباشد.

وقتی که به طور همزمان اندازه‌گیری بر روی چندین نمونه انجام شود مقدار شاهد را می توان با یک آزمون مشخص کرد به شرط اینکه روش اجرای آزمون یکسان بوده و معرفه‌ها و مواد شیمیایی مورد استفاده از منبع یکسانی برداشته شده باشد . تمامی معرفه‌های مورد استفاده در مورد آزمونه باید با مقادیر مشابهی به آزمون شاهد اضافه شود.

زمانی که اندازه‌گیری به طور همزمان روی چندین نمونه کانه مشابه انجام می شود، می توان تنها از یک ماده مرجع گواهی شده استفاده نمود.

۴-۷ اندازه‌گیری

۱-۴-۷ تجزیه آزمونه

اگر تجزیه بر اساس ذوب قلیایی می باشد مطابق بند ۷-۱-۴-۱ عمل کنید و اگر بر اساس ذوب اسیدی است مطابق بند ۷-۱-۴-۲ عمل کنید.

۱-۴-۷ ذوب قلیایی (روش ۱)

آزمونه (بند ۷-۲) رادر یک بوته نیکلی ، زیرکونیومی یا شیشه ای قرار دهید، ۳ گرم سدیم پروکسید (بند ۴-۱) اضافه کنید. و به وسیله اسپاتول خشک (بند ۵-۳) مخلوط کنید.

مخلوط را در کوره مافل قرار دهید. دما را روی $400 \pm 20^{\circ}\text{C}$ تنظیم کنید و به مدت یک دقیقه تا دو دقیقه صبر کنید. در همان دما بوته را به مدت یک ساعت در داخل کوره قرار دهید. بوته را از کوره بیرون آورده و در دسیکاتور قرار دهید تا خنک شود.

یادآوری- دمای نمونه نباید به دمای ذوب برسد، اگر دمای نمونه به دمای ذوب رسید، توصیه می شود عملیات در درجه حرارت پایین تر تکرار شود.

هشدار- در حین عملیات به شرح زیر ، عینک آزمایشگاهی به کار برد.

بوته حاوی آزمایه ذوب شده رابه یک بشر ۶۰۰ میلی لیتر منتقل کنید. بشر را با شیشه ساعت بپوشانید و ۲۰۰ میلی لیتر آب اضافه کنید ۵۰ میلی لیتر هیدروکلریک اسید (بند ۴-۴) و ۲۵ میلی لیتر پرکلریک اسید (بند ۴-۷) اضافه کنید تا محتویات بوته حل شود. بوته را از بشر خارج نموده و با هیدروکلریک اسید (بند ۴-۶) و آب بشویید. با میله شیشه ای باقیمانده محتویات چسبیده به دیواره بوته را تمیز کنید. بشر را بر روی صفحه داغ^۱ قرار داده و تا تجزیه کامل محتویات آزمایه گرم کنید.

۱ میلی لیتر سولفوریک اسید (بند ۴-۹) برای جلوگیری از رسوب تیتانیم به محلول اضافه کنید. در بشر نیمه باز بگذارید و حرارت دهید تا بخار انبوه سفید پرکلریک اسید ظاهر شود. در بشر را کاملا بپوشانید و حرارت دادن را تا زمانی که هیچ بخار سفیدی در بشر مشاهده نشود ادامه دهید. این کار را تا زمانی که بیشتر پرکلریک اسید خارج شود ادامه دهید اما از خشک شدن آن جلوگیری کنید.

محلول را خنک کنید سپس حدود ۲۵۰ میلی لیتر هیدروکلریک اسید (بند ۴-۵) اضافه کنید. همزمان با حرارت دادن به هم بزنید تا نمک های محلول حل شود. اجازه دهید تا رسوب در مدت چندین دقیقه ته نشین شود. سپس دیواره بشر را با ۳۰ میلی لیتر آب بشویید. عملیات را براساس بند ۷-۴-۲ ادامه دهید.

۲-۱-۴-۷ ذوب اسیدی (روش ۲)

۱-۴-۲-۱ آزمونه را (بند ۷-۲) در بشر ۴۰۰ میلی لیتر قرار دهید و با ۵ میلی لیتر آب آن را مرطوب کنید. یادآوری- برای کانه هایی که مقدار فلور آنها بیش از ۱/۰ درصد (جرمی- جرمی) است یا مقدار فلور آنها نامعلوم است، باید ۰/۸ گرم بریک اسید (بند ۴-۳) قبل از آن که آزمونه با ۵ میلی لیتر آب مرطوب شود ، به بشر حاوی آزمونه اضافه شود.

۴-۱-۲-۲ مقدار ۵۰ میلی لیترهیدرو کلریک اسید(بند ۴-۴) اضافه کنید. بشر با شیشه ساعت بپوشانید و به آرامی، بدون آن که جوش آید، آن را گرم کنید تا تجزیه آزمونه کامل شود $1ml$ نیتریک اسید (بند ۴-۱۱) و سپس ۲۵ میلی لیتر پر کلریک اسید(بند ۷-۴) اضافه کنید.

۴-۱-۳-۲ برای جلوگیری از رسوب تیتانیم به محلول ۱ میلی لیتر سولفوریک اسید(بند ۹-۴) اضافه کنید. قسمتی از در بشر را باز بگذارید و حرارت دادن را تا ظهر بخارات متراکم پر کلریک اسید ادامه دهید. بشر را کاملاً بپوشانید و حرارت را تا زمانی که هیچ بخار سفیدی در بشر مشاهده نشود ادامه دهید. این کار را تازمانی که بیشتر پر کلریک اسید خارج شود ادامه دهید اما از خشک شدن آن جلوگیری کنید.

۴-۱-۴-۲ محلول را خنک کنید، سپس حدود ۲۵ میلی لیترهیدرو کلریک اسید(بند ۴-۵) اضافه کنید. ضمن حرارت دادن بهم بزنید تا نمکهای محلول حل شود. حدود ۳۰ میلی لیتر آب اضافه کنید و به هم بزنید و رسوب را ببروی یک کاغذ صافی بافت متراکم^۱ که دارای تکه های کوچک کاغذ صافی یا مقدار کم خمیر صافی است جمع کنید.

۴-۱-۴-۳ بشر را با آب بشویید و دیوارهای بشر را به وسیله میله شیشه ای پاک کنید. با قیمانده را سه یا چهار بار با هیدرو کلریک اسید(بند ۶-۴) بشویید و در نهایت با آب داغ بشویید تا اسید شسته شود. آنچه صاف شده و محلول شستشو را دور بریزید. (یادآوری را ببینید)

یاد آوری - برای کلوخه ها، دی اکسید سیلیس باشد از این محلول صاف شده و شستشو، مطابق مراحل بعدی استخراج شود. ۱۰ میلی لیتر پر کلریک اسید(بند ۷-۴) و ۱ میلی لیتر سولفوریک اسید(بند ۹-۴) به محلول صاف شده و شستشو، اضافه کنید و حرارت دهید تا بخار غلیظ سفید پر کلریک اسید ظاهر شود. بشر را کاملاً بپوشانید و حرارت را تا زمانی که هیچ بخار سفیدی در بشر مشاهده نشود، ادامه دهید. این کار را تازمانی که بیشتر پر کلریک اسید خارج شود ادامه دهید اما از خشک شدن آن جلوگیری کنید. مراحل مشخص شده در پاراگراف ۴-۲-۱-۴-۷ و ۴-۲-۱-۴-۵ راتکرار کنید. سپس مطابق ۳-۲-۴-۷ ادامه دهید.

با قیمانده را همراه با کاغذ صافی در یک بوته پلاتینی (بند ۲-۵) قرار دهید، خشک کنید، سپس کاغذ را بسوزانید و درون کوره (بند ۵-۴) قرار دهید که دمای آن را روی $C^{۷۵۰-۸۰۰}$ تنظیم کرده اید. بوته را خنک کنید. ۲ گرم تا ۳ گرم سدیم کربنات (بند ۴-۳) اضافه کنید. با اسپاتول نیکلی (بند ۴-۳) آن را مخلوط کنید و در کوره مافل قرار دهید. با تنظیم دما در $C^{۹۰۰-۱۰۰۰}$ حرارت دهید تا ذوب کامل شود. هشدار - در حین عملیات، عینک آزمایشگاهی به کار بروید.

۴-۱-۴-۶ بوته را خنک کنید و آن را در یک بوشر ۶۰۰ میلی لیتر بیندازید. بشر را با شیشه ساعت بپوشانید. ۲۰۰ میلی لیتر آب، ۵۰ میلی لیتر هیدرو کلریک اسید(بند ۴-۴)، ۲۵ میلی لیتر پر کلریک اسید (بند ۴-۷) اضافه کنید. بوته را از بشر بیرون آورده و با هیدرو کلریک اسید (بند ۴-۶) و آب بشویید. با یک میله شیشه ای با قیمانده محتويات چسبیده به دیواره بوته را تمیز کنید. بشر را بر روی صفحه داغ قرار داده و تا تجزیه کامل محتويات آزمایه، گرم کنید.

۱ میلی لیتر سولفوریک اسید (بند ۴-۹) برای جلوگیری از رسوب تیتانیم به محلول اضافه کنید.

با نیمه باز گذاشتن بشر آن را حرارت دهید تا بخار غلیظ سفید پر کلریک اسید ظاهر شود. بشر را کاملاً بپوشانید و حرارت راتا زمانی که هیچ بخار سفیدی در بشر مشاهده نشود ادامه دهید. این کار را تازمانی که بیشتر پر کلریک اسید خارج شود ادامه دهید اما از خشک شدن آن جلوگیری کنید.

محلول را خنک کنید، سپس حدود ۲۵ میلی لیتر هیدروکلریک اسید (بند ۴-۵) اضافه کنید. ضمن حرارت دادن آن را به هم بزنید تا نمک های محلول، حل شود. اجازه دهید تا رسوب در مدت چندین دقیقه ته نشین شود. سپس دیواره بشر را با ۳۰ میلی لیتر آب بشویید. براساس بند ۷-۴-۲ ادامه دهید.

۲-۴-۷ رفتاری اکسید سیلیسیم

۲-۴-۷ محلول حاوی دی اکسید سیلیسیم حل نشده که در بند ۱-۴-۷ یا ۱-۴-۱ به دست آمده است بروی یک کاغذ صافی بافت متراکم که دارای تکه های کوچک کاغذ صافی مقدار کم خمیر صافی است صاف کنید.

بشر را با آب بشویید و دیواره های بشر را به وسیله میله شیشه ای پاک کنید. با قیمانده را با هیدرو کلریک اسید داغ (بند ۶-۴) بشویید و سپس با آب داغ بشویید تا پر کلریک اسید حذف شود. در نهایت با آب داغ بشویید با قیمانده روی کاغذ را نگه دارید و آنچه صاف شده و محلول شستشو را دور بریزید. (یادآوری را ببینید).
یادآوری - برای کانه هایی که مقدار سیلیسیم آنها بیشتر از ۵ درصد (جرمی- جرمی) است (حدود ۱۰ درصد به صورت دی اکسید سیلیسیم) یا وقتی مقدار سیلیسیم نامعلوم است دی اکسید سیلیسیم باید از روی کاغذ صافی جمع شود و مطابق یادآوری بند ۷-۴-۱ شسته شود.

۳-۲-۴-۷ با قیمانده و کاغذرا در یک بوته پلاتینی (بند ۵-۲) قرار دهید. به آرامی حرارت دهید تا خشک شود. سپس کاغذ صافی را سوزانده و احتراق را به مدت ۳۰ دقیقه در یک کوره مافل (بند ۴-۵) که دردمای $(10.50 \pm 2.0)^\circ C$ تنظیم شده است قرار دهید.

۴-۲-۴-۷ دی اکسید سیلیسیم خام را در دسیکاتور خنک کنید و با تقریب ۰.۰۰۰۱ گرم وزن کنید. حرارت دادن را ادامه دهید تا زمانی که وزن ثابت m_1 به دست آید. با قیمانده درون بوته را با چند قطره آب مرتبط کنید. ۵ قطره سولفوریک اسید (بند ۴-۸) و بسته به مقدار دی اکسید سیلیسیم، (۵-۱۵) میلی لیتر هیدروفلوریک اسید اضافه کنید. به آرامی در ظرف بخار حرارت دهید تا سولفوریک اسید و دی اکسید سیلیسیم خارج شود. در پایان بوته را ۱۵ دقیقه در کوره مافل بادمای $(10.50 \pm 2.0)^\circ C$ قرار دهید. آن را در دسیکاتور خنک کنید و ناخالصی را با تقریب ۰.۰۰۰۱ گرم وزن کنید. واکنش با سولفوریک اسید و فلوریدریک اسید و احتراق را تا زمانی که وزن ثابت m_2 به دست می آید، تکرار کنید.

۸- بیان نتایج

۱-۸ محاسبه مقدار سیلیسیم

مقدار سیلیسیم، w_{si} ، بر حسب درصد جرم تا چهار رقم اعشار بر اساس فرمول ۱ به دست می آید.

$$w_{si} = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 0.4674 \times 100 \times K = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 46.74 \times K \quad (1)$$

که در آن:

m_1 جرم بوته پلاتینی حاوی دی اکسید سیلیسیم خام بر حسب گرم

m_p جرم بوته پلاتینی حاوی ناخالصی بر حسب گرم

m_s جرم آزمونه بر حسب گرم

K برای آزمایه (مطابق بند ۶-۲-۶) اولیه خشک شده برابر با ۱۰۰ است برای آزمایه در تماس با هوا (مطابق بند ۶-۲-۶) فاکتور تبدیل بر اساس فرمول (۲) می‌باشد.

$$K = \frac{100}{100 - A} \quad (2)$$

که در آن:

A مقدار رطوبت بر حسب درصد جرمی است که بر اساس استاندارد ISO 2596 اندازه گیری می‌شود.

۲-۸ بررسی عمومی نتایج

۲-۸-۱ تکرار پذیری و رواداری قابل قبول

دققت این روش تجزیه‌ای با معادلات رگرسیون زیر بیان می‌شود.

$$r = 0.0090X + 0.0511 \quad (3)$$

$$P = 0.0095X + 0.0831 \quad (4)$$

$$\sigma_r = 0.0032X + 0.0181 \quad (5)$$

$$\sigma_I = 0.0027X + 0.0248 \quad (6)$$

که در آن:

X مقدار سیلیسیم بر حسب درصد جرم ازمایه اولیه خشک شده بیان می‌شود و به صورت زیر محاسبه می‌گردد.

در یک آزمایشگاه، معادله‌های ۳ و ۵، میانگین حسابی نتایج نمونه‌های دوتایی در دو آزمایشگاه، معادله‌های ۴ و ۶، میانگین حسابی نتایج نهایی بند ۲-۸-۲ را آزمایشگاه رواداری قابل قبول در یک آزمایشگاه (تکرار پذیری)

P رواداری قابل قبول بین آزمایشگاهی

σ_r انحراف استاندارد در یک آزمایشگاه

σ_I انحراف استاندارد بین آزمایشگاه‌ها

۲-۸-۲ پذیرش نتایج تجزیه‌ای

تفاوت بین نتایج به دست آمده برای مواد مرجع گواهی شده طبق بند ۷-۲ و مقدار گواهی شده از نظر آماری بی معنا می‌باشد، برای یک ماده مرجع گواهی شده که متوسط ۱۰ آزمایشگاه این روش را به کار برده اند، دقت و صحت قابل مقایسه خواهد بود.

تفاوت معنی دار، با استفاده از فرمول ۷ به دست می‌آید.

$$|A_C - A| \leq 2 + \sqrt{\frac{s_{LC}^r + \frac{s_{w_c}^r}{n_{w_c}}}{N_C} + \sigma_L^r + \frac{\sigma_r^r}{n}} \quad (7)$$

که در آن :

A_C مقدار گواهی شده

A نتیجه یا میانگین نتایج برای ماده مرجع گواهی شده

s_{LC} انحراف استاندارد بین آزمایشگاهی برای آزمایشگاه های گواهی دهنده

s_{w_c} انحراف استاندارد در آزمایشگاه برای آزمایشگاه های گواهی دهنده

N_C تعداد آزمایشگاه های گواهی دهنده

n_{w_c} متوسط تعداد اندازه گیری های تکراری در آزمایشگاه های گواهی دهنده

n تعداد اندازه گیری های تکراری روی مواد گواهی شده (غالبا $n=1$)

σ_L, σ_r در ۱-۲-۸ توضیح داده شده اند.

اگر سمت چپ معادله ۷ کمتر یا مساوی سمت راست باشد، تفاوت $|A_C - A|$ از نظر آماری بی معنی است، در غیر اینصورت تفاوت معنی دار می باشد.

هنگامی که تفاوت معنی دار وجود داشته باشد، آزمایش باید توسط آزمایشگر آزمایه امتحان شود.

اگر باز تفاوت معنی دار وجود داشت باشد، آزمایش با ماده مرجع گواهی شده از همان نوع تکرار شود.

هنگامی که تفاوت مقدار دو آزمایه خارج از محدوده ۲ محاسبه شده براساس فرمول شماره ۳ بند ۱-۲-۸ می باشد، یک یا چند آزمایش اضافی بر اساس نمودار گردشی موجود در پیوست الف باید انجام شود، همزمان باید انتالیز ماده مرجع گواهی شده از همان نوع صورت گیرد.

یادآوری - مراحل بعد هنگامی که اطلاعات روی ماده مرجع گواهی شده کامل نباشد، استفاده می شود.

الف) اگر اطلاعات کافی وجود داشته باشد که انحراف استاندارد بین آزمایشگاهی تخمین زده شود غلظت $\frac{s_{w_c}^r}{n_{w_c}}$ را حذف کنید و به جای آن s_{LC} را انحراف استاندارد آزمایشگاهی در نظر بگیرید.

ب) اگر گواهی به وسیله یک آزمایشگاه داده شده یا نتایج داخل یک آزمایشگاه ازین رفتہ اند فرمول ۸ را به کار ببرید.

$$|A_C - A| \leq 2 + \sqrt{2\sigma_L^r + \frac{\sigma_r^r}{n}} \quad (8)$$

۲-۸-۳ محاسبه نتیجه نهایی

نتیجه نهایی آزمون میانگین حسابی مقادیر تجزیه ای قابل قبول است که براساس پیوست الف تا چهار رقم اعشار محاسبه شده و تا دو رقم اعشار به صورت زیر گرد شده باشد.

الف) چنانچه رقم سوم اعشار کمتر از پنج باشد ، از آن صرفنظر شده و رقم دوم اعشار بدون تغییر باقی می ماند.

ب) چنانچه رقم سوم اعشار پنج و رقم چهارم عددی غیر از صفر باشد ، یا چنانچه رقم سوم اعشار بزرگتر از پنج باشد ، به رقم دوم یک واحد افزوده می شود.

ج) چنانچه رقم سوم اعشار پنج بوده و رقم چهارم آن صفر باشد از عدد پنج صرفنظر شده و اگر رقم دوم اعشار ۴، ۲، ۰، ۸ باشد، بدون تغییر باقی می ماند و اگر رقم دوم ۷، ۵، ۳، ۱ یا ۹ باشد یک واحد به آن افزوده می شود.

۳-۸ فاکتور اکسید

فاکتور اکسید بر اساس فرمول ۹ محاسبه می شود.

$$w_{sio_2} (\%) = ۲/۱۳۹ w_{si} (\%) \quad (9)$$

۹ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید آگاهی های زیر باشد.

۱-۹ روش آزمون طبق براساس این استاندارد ملی ایران

۲-۹ اطلاعات لازم برای شناسایی نمونه

۳-۹ نتیجه آزمون

۴-۹ هر خصوصیتی که در حین اندازه گیری مورد توجه قرار گرفته است یا هر عملیاتی که در این استاندارد تعیین نشده و ممکن است در نتیجه تاثیر بگذارد یا بر روی آزمایه یا ماده مرجع گواهی شده


۵-۹ نام و آدرس آزمایشگاه آزمون کننده

۶-۹ تاریخ انجام ازمون

پیوست الف

(الزامی)

نمودار گردشی روش پذیرش مقادیر تجزیه ای آزمونه‌ها



پیوست ب

(اطلاعاتی)

استنتاج تکرار پذیری و نجدید پذیری معادله های رواداری

معادله ۱-۲-۸ از نتایج آزمایشات بین المللی در سالهای ۱۹۶۷-۱۹۶۸ و ۱۹۷۰-۱۹۷۱ بر روی نمونه های کانی ها در ۲۸ آزمایشگاه در ۱۲ کشور به دست آمده است. رفتار گرافیکی داده های دقت در پیوست ب آورده شده است.


جدول ب-۱ نتایج آزمایشات بر روی کانه های ۲۸ آزمایشگاه

نمونه	مقدار سیلیسیوم (جرمی-جرمی)
Palabora ore	0.19
Philipine iron sand	1.05
Swedish ore	3.88
Uk sinter	7.73
Krivoi-Rog ore	12.85

پیوست پ

(اطلاعاتی)

داده های مربوط به دقت آزمایشات تجزیه ای بین المللی



مقدار سیلیسیم بر حسب درصد(جرمی - جرمی)

شکل پ-۱- داده های مربوط به دقت آزمایشات تجزیه ای

یادآوری- شکل بالا نمایانگر معادله ۱-۲-۸ می باشد